

Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast


Kern Hedikhuizen

Bestaande situatie.


Klimaatbui 44mm


Legenda

Waterdiepte (m)



 2D Rekengrens

 Kerngrenzen




opdrachtgever: **Gemeente Heusden**



datum: 24-Feb-20 C03131.000013

schaal (A4): 1:6,000

0 75 150 225  AD

 Meters

Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast

Kern Hedikhuizen


Bestaande situatie.

Klimaatbui 44mm


Legenda


Begaanbaarheid wegen

 Slecht Begaanbaar

 Onbegaanbaar

 2D Rekengrens

 Kerngrenzen




opdrachtgever: **Gemeente Heusden**

 **ARCADIS** Design & Consultancy for natural and built assets

datum: 24-Feb-20 C03131.000013

schaal (A4): 1:6,000

0 75 150 225  AD

 Meters

Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast


Kern Hedikhuizen

Bestaande situatie.

Klimaatbui 70mm


Legenda

Waterdiepte (m)



 2D Rekengrens

 Kerngrenzen




opdrachtgever: **Gemeente Heusden**



datum: 24-Feb-20 C03131.000013

schaal (A4): 1:6,000

0 75 150 225  AD

 Meters

Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast


Kern Hedikhuizen


Bestaande situatie.

Klimaatbui 70mm


Legenda


Begaanbaarheid wegen

 Slecht Begaanbaar

 Onbegaanbaar

 2D Rekengrens

 Kerngrenzen




opdrachtgever: **Gemeente Heusden**

 **ARCADIS** Design & Consultancy for natural and built assets

datum: 24-Feb-20 C03131.000013

schaal (A4): 1:6,000

0 75 150 225  AD

 Meters

Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast


Kern Hedikhuizen

Bestaande situatie.

Klimaatbui 90mm


Legenda

Waterdiepte (m)



 2D Rekengrens

 Kerngrenzen





opdrachtgever: **Gemeente Heusden**



datum: 24-Feb-20 C03131.000013

schaal (A4): 1:6,000

0 75 150 225  AD


 Meters



Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast
Kern Hedikhuizen
Bestaande situatie.
Klimaatbui 90mm

- ## Legenda
- ### Begaanbaarheid wegen
- Slecht Begaanbaar
 - Onbegaanbaar
 - 2D Rekengrens
 - Kerngrenzen



opdrachtgever: **Gemeente Heusden**



datum: 24-Feb-20 C03131.000013
schaal (A4): 1:6,000
0 75 150 225 AD
 Meters

Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast


Kern Hedikhuizen

Bestaande situatie.


Klimaatbui 160mm


Legenda

Waterdiepte (m)



 2D Rekengrens

 Kerngrenzen




opdrachtgever: **Gemeente Heusden**



datum: 24-Feb-20 C03131.000013

schaal (A4): 1:6,000


0 75 150 225  AD

 Meters



Klimaatstresstest
Stresstest wateroverlast
Kern Hedikhuizen
Bestaande situatie.
Klimaatbui 160mm

- Legenda**
- Begaanbaarheid wegen**
- Slecht Begaanbaar
 - Onbegaanbaar
 - 2D Rekengrens
 - Kerngrenzen



opdrachtgever: **Gemeente Heusden**



datum: 24-Feb-20 C03131.000013
schaal (A4): 1:6,000
0 75 150 225 AD
 Meters