



400 bedrijven
provinciaals bevoegd gezag

Een klimaatstresstest brengt de risico's van klimaatverandering in beeld.



Kwetsbaarheid in beeld

Klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering voor risicovolle bedrijven

Droogte

Leidingen inclusief de vloestoffen kunnen opwarmen. Tijdens hitte kan drukopbouw plaatsvinden, ook expansie van het product dat opwarmt kan hieraan bijdragen. Door uitzetten en extra spanning kunnen lekkages of vervormingen ontstaan.

Hitte


Niet gefundeerde opslag tanks kunnen door aanhoudende droogte en verzakking van de ondergrond scheef gaan staan. Door scheefstand van de opslag tanks kunnen breuken in de tank of het leidingwerk ontstaan. Hierdoor kan lekkage optreden van vloeistof of gas dat is opgeslagen in de tank.

Wateroverlast

Als een oversstroming de drempelhoogte overschrijdt, kan het water gebouwen en opslagvoorzieningen indringen. Installaties met een gevaarlijke stof kunnen onder water komen te staan en hierdoor uitvallen. Het falen kan aanleiding zijn tot het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Overstromingen

Gevalg



Risicodialoog



Handelen bepalen