

Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast




Kern Kruisland

Bestaande situatie.

Klimaatbui 44mm

Legenda

Waterdiepte (m)



opdrachtgever: Gemeente Steenbergen



datum: 20-Oct-20 C03071.000809

schaal (A4): 1:11,000

0 100 200 300 400



Meters



Klimaatstresstest
Stresstest wateroverlast
Kern Kruisland
Bestaande situatie.
Klimaatbui 44mm

Legenda
Begaanbaarheid wegen
Slecht Begaanbaar
Onbegaanbaar



opdrachtgever: Gemeente Steenbergen



datum: 20-Oct-20 C03071.000809
schaal (A4): 1:11,000
0 100 200 300 400 Meters
N AZ

Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast




Kern Kruisland

Bestaande situatie.

Klimaatbui 70mm

Legenda

Waterdiepte (m)



opdrachtgever: Gemeente Steenbergen



datum: 20-Oct-20 C03071.000809

schaal (A4): 1:11,000

0 100 200 300 400



Meters



Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast
Kern Kruisland
Bestaande situatie.
Klimaatbui 70mm

Legenda

Begaanbaarheid wegen

- Slecht Begaanbaar
- Onbegaanbaar



opdrachtgever: Gemeente Steenbergen



datum: 20-Oct-20 C03071.000809
schaal (A4): 1:11,000
0 100 200 300 400 Meters

Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast




Kern Kruisland

Bestaande situatie.

Klimaatbui 90mm

Legenda


Waterdiepte (m)



opdrachtgever: Gemeente Steenbergen



datum: 20-Oct-20 C03071.000809
schaal (A4): 1:11,000






Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast
Kern Kruisland
Bestaande situatie.
Klimaatbui 90mm

Legenda

Begaanbaarheid wegen

- Slecht Begaanbaar
- Onbegaanbaar



opdrachtgever: Gemeente Steenbergen



datum: 20-Oct-20 C03071.000809
schaal (A4): 1:11,000
0 100 200 300 400 Meters

Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast




Kern Kruisland

Bestaande situatie.

Klimaatbui 160mm

Legenda

Waterdiepte (m)




opdrachtgever: Gemeente Steenbergen



datum: 20-Oct-20 C03071.000809

schaal (A4): 1:11,000






Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast
Kern Kruisland
Bestaande situatie.
Klimaatbui 160mm

- ## Legenda
- ### Begaanbaarheid wegen
- Slecht Begaanbaar
 - Onbegaanbaar



opdrachtgever: Gemeente Steenbergen



datum: 20-Oct-20 C03071.000809
schaal (A4): 1:11,000

0 100 200 300 400 Meters

N AZ