

Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast



Kern De Heen

Bestaande situatie.

Klimaatbui 44mm

Legenda

Waterdiepte (m)




opdrachtgever: Gemeente Steenbergen



datum: 20-Oct-20 C03071.000809

schaal (A4): 1:4.000



Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast

Kern De Heen

Bestaande situatie.


Klimaatbui 44mm

Legenda

Begaanbaarheid wegen

 Slecht Begaanbaar

 Onbegaanbaar



opdrachtgever: Gemeente Steenbergen



datum: 20-Oct-20 C03071.000809

schaal (A4): 1:4,000

0 50 100 150

Meters

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl

Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast



Kern De Heen

Bestaande situatie.

Klimaatbui 70mm

Legenda

Waterdiepte (m)




opdrachtgever: Gemeente Steenbergen



datum: 20-Oct-20 C03071.000809

schaal (A4): 1:4,000



Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast

Kern De Heen

Bestaande situatie.


Klimaatbui 70mm

Legenda

Begaanbaarheid wegen

 Slecht Begaanbaar

 Onbegaanbaar



opdrachtgever: Gemeente Steenbergen



datum: 20-Oct-20 C03071.000809

schaal (A4): 1:4,000

0 50 100 150

Meters

Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast



Kern De Heen

Bestaande situatie.

Klimaatbui 90mm

Legenda

Waterdiepte (m)




opdrachtgever: Gemeente Steenbergen



datum: 20-Oct-20 C03071.000809

schaal (A4): 1:4.000



Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast

Kern De Heen

Bestaande situatie.


Klimaatbui 90mm

Legenda

Begaanbaarheid wegen

 Slecht Begaanbaar

 Onbegaanbaar



opdrachtgever: Gemeente Steenbergen



datum: 20-Oct-20 C03071.000809

schaal (A4): 1:4,000

0 50 100 150

Meters

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl

Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast



Kern De Heen

Bestaande situatie.

Klimaatbui 160mm

Legenda

Waterdiepte (m)




opdrachtgever: Gemeente Steenbergen



datum: 20-Oct-20 C03071.000809

schaal (A4): 1:4,000



Klimaatstresstest

Stresstest wateroverlast

Kern De Heen

Bestaande situatie.


Klimaatbui 160mm

Legenda

Begaanbaarheid wegen

 Slecht Begaanbaar

 Onbegaanbaar



opdrachtgever: Gemeente Steenbergen



datum: 20-Oct-20 C03071.000809

schaal (A4): 1:4,000

0 50 100 150

Meters

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl