Klimaatstresstest


Stresstest wateroverlast
Kern Klein-Dongen

Bestaande situatie.
Klimaatbui 44mm

Legenda

Waterdiepte (m)

- >0,40
- 0,40
- 0,30
- 0,20
- 0,10
- >0,05



opdrachtgever: Gemeente Dongen

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum: 30-Oct-19
schaal (A3): 1:12,000
C03131.000034

0 125 250 500 750 Meters

Esri Nederland, Community Map Contributors

Klimaatstresstest


Stresstest wateroverlast
Kern Klein-Dongen

Bestaande situatie.
Klimaatbui 44mm

Legenda

Begaanbaarheid wegen

- Slecht Begaanbaar
- Onbegaanbaar



opdrachtgever: Gemeente Dongen

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum:	30-Oct-19	C03131.000034
schaal (A3):	1:12,000	

0 125 250 500 750 Meters

Esri Nederland, Community Map Contributors

Klimaatstresstest


Stresstest wateroverlast
Kern Klein-Dongen

Bestaande situatie.
Klimaatbui 70mm

Legenda

Waterdiepte (m)

- >0,40
- 0,40
- 0,30
- 0,20
- 0,10
- >0,05



opdrachtgever: Gemeente Dongen

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum: 30-Oct-19

C03131.000034

schaal (A3): 1:12,000

0 125 250 500 750 Meters

Esri Nederland, Community Map Contributors

Klimaatstresstest


Stresstest wateroverlast
Kern Klein-Dongen

Bestaande situatie.
Klimaatbui 70mm

Legenda

Begaanbaarheid wegen

- Slecht Begaanbaar
- Onbegaanbaar



opdrachtgever: Gemeente Dongen

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum:	30-Oct-19	C03131.000034
schaal (A3):	1:12,000	

0 125 250 500 750 Meters

Esri Nederland, Community Map Contributors

Klimaatstresstest


Stresstest wateroverlast
Kern Klein-Dongen

Bestaande situatie.
Klimaatbui 90mm

Legenda

Waterdiepte (m)

- >0,40
- 0,40
- 0,30
- 0,20
- 0,10
- >0,05



opdrachtgever: Gemeente Dongen

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum: 30-Oct-19
schaal (A3): 1:12,000
C03131.000034

0 125 250 500 750 Meters

Esri Nederland, Community Map Contributors

Klimaatstresstest


Stresstest wateroverlast
Kern Klein-Dongen

Bestaande situatie.
Klimaatbui 90mm

Legenda

Begaanbaarheid wegen

- Slecht Begaanbaar
- Onbegaanbaar



opdrachtgever: Gemeente Dongen

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum:	30-Oct-19	C03131.000034
schaal (A3):	1:12,000	

0 125 250 500 750 Meters

Esri Nederland, Community Map Contributors

Klimaatstresstest


Stresstest wateroverlast
Kern Klein-Dongen

Bestaande situatie.
Klimaatbui 160mm

Legenda

Waterdiepte (m)

- >0,40
- 0,40
- 0,30
- 0,20
- 0,10
- >0,05



opdrachtgever: Gemeente Dongen

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum: 30-Oct-19
schaal (A3): 1:12,000
C03131.000034

0 125 250 500 750 Meters

Esri Nederland, Community Map Contributors

Klimaatstresstest


Stresstest wateroverlast
Kern Klein-Dongen

Bestaande situatie.
Klimaatbui 160mm

Legenda

Begaanbaarheid wegen

- Slecht Begaanbaar
- Onbegaanbaar



opdrachtgever: Gemeente Dongen

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum:	30-Oct-19	C03131.000034
schaal (A3):	1:12,000	

0 125 250 500 750 Meters

Esri Nederland, Community Map Contributors