


Klimaatstresstest
 Stresstest wateroverlast
 Kern Dongen
 Bestaande situatie.
 Klimaatbui 44mm

Legenda

Waterdiepte (m)

- >0,40
- 0,40
- 0,30
- 0,20
- 0,10
- >0,05



opdrachtgever: Gemeente Dongen

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum: 30-Oct-19 C03131.000034



schaal (A3): 1:16,000



0 125 250 500 750 1.000 Meters

Klimaatstresstest
Stresstest wateroverlast
Kern Dongen
Bestaande situatie.
Klimaatbui 44mm

Legenda


Begaanbaarheid wegen


-  Slecht Begaanbaar
-  Onbegaanbaar



opdrachtgever: Gemeente Dongen



datum: 30-Oct-19 C03131.000034
schaal (A3): 1:16,000 N
 0 125 250 500 750 1000 Meters




Klimaatstresstest
 Stresstest wateroverlast
 Kern Dongen
 Bestaande situatie.
 Klimaatbui 70mm

Legenda

Waterdiepte (m)

- >0,40
- 0,40
- 0,30
- 0,20
- 0,10
- >0,05



opdrachtgever: **Gemeente Dongen**


ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum: 30-Oct-19 C03131.000034

schaal (A3): 1:16,000


0 125 250 500 750 1.000 Meters

Esri Nederland, Community Map Contributors



Klimaatstresstest
 Stresstest wateroverlast
 Kern Dongen
 Bestaande situatie.
 Klimaatbui 70mm

- Legenda**
- Begaanbaarheid wegen**
- Slecht Begaanbaar
 - Onbegaanbaar




opdrachtgever: **Gemeente Dongen**

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum: 30-Oct-19 C03131.000034

schaal (A3): 1:16,000

0 125 250 500 750 1,000 Meters




Klimaatstresstest
 Stresstest wateroverlast
 Kern Dongen
 Bestaande situatie.
 Klimaatbui 90mm

Legenda

Waterdiepte (m)

- >0,40
- 0,40
- 0,30
- 0,20
- 0,10
- >0,05




opdrachtgever: Gemeente Dongen

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum: 30-Oct-19 N C03131.000034


schaal (A3): 1:16,000

0 125 250 500 750 1.000 Meters



Klimaatstresstest
 Stresstest wateroverlast
 Kern Dongen
 Bestaande situatie.
 Klimaatbui 90mm

- Legenda**
- Begaanbaarheid wegen**
- Slecht Begaanbaar
 - Onbegaanbaar



opdrachtgever: **Gemeente Dongen**


ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum: 30-Oct-19 C03131.000034

schaal (A3): 1:16,000

0 125 250 500 750 1,000 Meters

Esri Nederland, Community Map Contributors




Klimaatstresstest
 Stresstest wateroverlast
 Kern Dongen
 Bestaande situatie.
 Klimaatbui 160mm

Legenda

Waterdiepte (m)

- >0,40
- 0,40
- 0,30
- 0,20
- 0,10
- >0,05




opdrachtgever: **Gemeente Dongen**

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum: 30-Oct-19 C03131.000034


schaal (A3): 1:16,000

0 125 250 500 750 1.000 Meters



Klimaatstresstest
 Stresstest wateroverlast
 Kern Dongen
 Bestaande situatie.
 Klimaatbui 160mm

- Legenda**
- Begaanbaarheid wegen**
- Slecht Begaanbaar
 - Onbegaanbaar



opdrachtgever: **Gemeente Dongen**

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum: 30-Oct-19 C03131.000034

schaal (A3): 1:16,000

0 125 250 500 750 1,000 Meters

Esri Nederland, Community Map Contributors